

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
1	松任小学校	松任小学校周り	大きな花壇があり視認性が悪く、歩道も狭い。	花壇を撤去、歩道を拡幅
2	松任小学校	石同東町通り	交通量、速度超過の車が多く危険	グリーンベルトの設置
3	松任小学校	石同東町通り	ダイヤモンドが薄くなっている	ダイヤモンドの塗り直し
4	松任小学校	倉光5丁目側溝	側溝の蓋が外れて危険	修繕を実施
5	松任小学校	倉光北交差点	車両の左折時に視認性が悪く危険	「左折時横断者注意」の文字が入ったポストコーンを設置
6	松任小学校	倉光5丁目地内	側溝に蓋が無く、転落の危険性	側溝角にポストコーンを設置
7	松任小学校	馬場と博労間の金剣通りにある交差点	交通量が多く、横断が困難な時がある	横断者注意喚起灯を設置
8	松任小学校	市道松任あさひ線若宮八幡宮前横断歩道	交通量が多く、横断が困難な時がある	横断歩道のカラー塗装を実施
9	松任小学校	徳行バス停付近用水路沿い	ガードレールに隙間があって危険	転落防止柵を設置
10	松任小学校	市道金剣通り線	スピードを出す車が多く、歩行者が危険	ドットラインの路面標示を設置
11	松任小学校	市道末松徳光線	柵がない用水路があり転落の危険性	転落防止柵の設置
12	東明小学校	県道三日市・松任線 番匠交差点付近の取付道路	側溝に蓋のない箇所がある	蓋を設置
13	東明小学校	徳丸町464付近	側溝の蓋がずれやすくなっている	蓋を修繕
14	東明小学校	乾町の国道157アンダー	アンダーパスにカーブミラーが設置されていない箇所がある	カーブミラーを設置
15	東明小学校	乾町の国道157アンダー	防犯カメラが設置されていることが分かりにくい	看板を設置

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
16	東明小学校	市道新田徳丸線	歩道の乗り入れ口が広く、歩行者が危険	グリーンベルトの設置
17	東明小学校	市道J10号線 及びJ241号線	一時停止が廃止されて危険	速度抑制を促す路面標示の設置
18	東明小学校	市道J241号線	通学路の転落防止策が老朽化している	転落防止柵の更新
19	北陽小学校	市道五歩市北成線	交通量が多く、スピードを出す車も多い	徐行の路面標示の設置
20	旭丘小学校	県道金沢・美川・小松線 浜八田付近	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
21	旭丘小学校	旭丘小学校から工業団地 にむかう市道	通行禁止の時間帯に自動車 が通り危険	取り締まりの強化
22	旭丘小学校	八田町大松神社付近	狭い道路で自動車の速度が速くて危険	徐行の路面標示の設置
23	旭丘小学校	市道相木一塚線	信号制御の切り替わりにより、 車両の誤走行などで歩行者に危険が及ぶ可能性	区画線の設置
24	旭丘小学校	市道相木一塚線	死角が多く、歩行者と車両の接触の可能性	道路反射鏡の設置
25	蕪城小学校	悠愛保育所前市道	路側帯がない道路で危険	路側帯を設置
26	蕪城小学校	新成二丁目交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
27	蕪城小学校	市道G20号線	車両の乗り入れ位置が分かりにくく歩行者と接触する危険性	視線誘導標の設置
28	千代野小学校	アルビス北安田店交差点	大きな交差点なのに信号機が無く危険	信号機の設置
29	千代野小学校	大川徳光橋	転落防止策が設置されていない箇所があり危険	転落防止柵の設置
30	千代野小学校	千代野中央公園 (トイレ付近)	公園内に防犯カメラが設置されておらず危険	防犯カメラの設置

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
31	松陽小学校	松美苑付近、福井高速運輸白山倉庫付近	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
32	松陽小学校	東柏町5-16付近十字路	カーブミラーが見えにくく危険	カーブミラーの角度調整を実施
33	松陽小学校	百生苑出入口	カーブの途中に相談歩道があり、運転手が歩行者に気付くのが遅くなり危険	横断歩道標識の増設等の安全対策を実施。
34	石川小学校	四ツ屋町南側交差点	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
35	石川小学校	福新町南交差点	ゼブラゾーンが薄くなっている危険	ゼブラゾーンの塗り直しを実施
36	石川小学校	福永町交差点	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
37	石川小学校	福永町地内	ガードレールが古くなっている危険	ガードレールの更新を実施
38	石川小学校	石川小学校前2箇所	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
39	石川小学校	源兵島町交差点	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
40	石川小学校	福留南一丁目地内	橋の上のガードレールに隙間があり転落の危険性	転落防止柵の設置
41	石川小学校	市道福新迂回線	路側帯のない通学路があり、車両と接触の危険性	外側線の設置
42	松南小学校	長島町地内 墓地付近の交差点	横断歩道で一時停止しない車両がいて危険	取り締まりの強化
43	松南小学校	県道174号線 平松町地内	横断歩道で一時停止しない車両がいて危険	取り締まりの強化
44	松南小学校	県道188号線 菅波T字路～乙丸南交差点	歩道のない通学路で、車両と接触の可能性	グリーンベルトの設置
45	松南小学校	県道188号線 乙松南交差点付近	ゆるやかなカーブで、スピードを出す車も多く危険	グリーンベルトの設置

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
46	松南小学校	県道184号線 蚊田八幡神社付近	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
47	松南小学校	県道184号線 剣崎町地内	速度超過の車が多い	速度違反取り締まりを実施
48	松南小学校	県道184号線 今平町地内	路側帯が薄くなっている危険	路側帯の引き直し
49	松南小学校	山島台地内	停止線、路面標示が消えかかっており危険	停止線、路面標示の塗り直しを実施
50	松南小学校	坊丸町地内交差点	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
51	松南小学校	県道三反田松任線 乙丸交差点付近	ダイヤモンドマークが薄くなっている	ダイヤモンドマークの塗り直し
52	松南小学校	県道188号線 山島台交差点	大雪時に交差点に雪がたまり危険	路肩に雪を留める等の配慮
53	松南小学校	安吉町北側の交差点	大雪時に交差点に雪がたまり危険	路肩に雪を留める等の配慮
54	松南小学校	県道184号線 今平交差点～木津北交差点	除雪に入る時間が遅く、通学に支障が出る	通学時間までに除雪が終わるよう配慮
55	美川小学校	美川和波町西地区	平垣が死角になり、児童が視認しにくく危険	飛び出し注意看板を設置
56	蝶屋小学校	県道104号線西米光東交差点	停止線と横断歩道が薄くなっている危険	停止線と横断歩道の塗り直し
57	蝶屋小学校	鹿島町い17-1先の横断歩道	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直し
58	蝶屋小学校	末正町エ39-2付近	ダイヤモンドマーク、横断歩道が薄くなっている危険	ダイヤモンドマーク、横断歩道の塗り直しを実施
59	蝶屋小学校	鹿島平 ガーデンハウス交差点	停止線、路面標示が消えかかっており危険	塗り直しを実施
60	蝶屋小学校	井関町へ9-1付近横断歩道	路面標示が消えかかっており危険	路面標示の塗り直しを実施

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
61	蝶屋小学校	鹿島平ミレニアムパーク遊歩道	桜の根で歩道に凹凸があり転倒の危険性	歩道の修繕を実施
62	蝶屋小学校	蝶屋小学校北東T字路	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施
63	朝日小学校	鶴来新町交差点	横断歩道の横断可能時間が短く、低学年が渡り切れない危険性	信号周期の変更を実施
64	明光小学校	井口南交差点付近	車道、農道、歩道の境界が曖昧で危険	黄色線を設置し境界を強調
65	明光小学校	日向町和88-5付近交差点	流れが速い水路で蓋がないため危険	転落防止柵を設置
66	明光小学校	小柳町地内交差点	停止線が消えており危険	停止線の塗り直しを実施
67	明光小学校	小柳町ホ27先	徐行表示が薄くなっていて危険	徐行表示の塗り直しを実施
68	明光小学校	小柳町ホ104-1先	徐行標識が薄くなっていて危険	徐行標識の塗り直しを実施
69	明光小学校	道法寺町ツ33-3先	徐行標識が薄くなっていて危険	徐行標識の塗り直しを実施
70	明光小学校	日御子町ハ13-5付近	横断歩道の反射が壊れていて危険	反射板の修繕を実施
71	明光小学校	日御子町ホ128付近	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施
72	明光小学校	蔵山公民館付近	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施
73	明光小学校	日御子町口8-3付近	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施
74	明光小学校	日御子町イ34-1付近	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施
75	明光小学校	日御子町イ36-1付近	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
76	明光小学校	日御子町72-11付近	停止線が薄くなっており危険	停止線の塗り直しを実施
77	明光小学校	県道105号線 明島町アンダー付近	ガードレールが倒れており危険	ガードレールの修繕を実施
78	広陽小学校	国道157号線深瀬新町交差点	路面が荒れていて危険	路面修繕の実施
79	広陽小学校	七原町地内	既存の建物が取り壊されたため、用水路に侵入することが出来るようになり、転落の可能性。	注意喚起看板の設置
80	広陽小学校	行町地内市道	路面に穴が開いていおり歩行者が転倒の可能性	路面の補修を実施
81	広陽小学校	行町地内	路面に穴が開いていおり歩行者が転倒の可能性	路面の補修を実施
82	広陽小学校	行町地内	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
83	鳥越小学校	釜清水弘法池付近	交通量が多く、横断歩道と路側帯が薄くなって危険	横断歩道の塗り直しと、グリーンベルト設置
84	鳥越小学校	釜清水弘法池付近	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
85	鳥越小学校	県道44号 別宮郵便局付近交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
86	鳥越小学校	別宮地内 駐在所前	路側帯が薄くなっていて危険	路側帯の引き直しを実施
87	鳥越小学校	鳥越小学校 西側市道	横断歩道、停止線、路面標示が薄くなっていて危険	横断歩道、停止線、路面標示の塗り直しを実施
88	白峰小学校	白峰地内	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
89	松任中学校	県道矢作・松任線 布市交差点～若宮公園の間	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
90	松任中学校	ろうきん松任支店付近の交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
91	松任中学校	リーファ中川家具付近の交差点	横断歩道、ゼブラゾーンが薄くなっていて危険	横断歩道、ゼブラゾーンの塗り直しを実施
92	松任中学校	県道174号線 剣崎町地内交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
93	北星中学校	県道186号線 下成交差点の東の交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しとカラー塗装を実施
94	北星中学校	県道185号 千代野第5公園付近交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
95	北星中学校	北星中学校付近交差点	十字路の見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置
96	北星中学校	北安田交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
97	北星中学校	市道平木相川新線	外周道路の見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置
98	北星中学校	市道末松徳光線	歩道に段差があり転倒の危険性	視線誘導標、矢印板の設置
99	笠間中学校	笠間町168番地付近歩道	転落防止柵が古くなっていて危険	転落防止柵の更新を実施
100	美川中学校	美川大橋詰交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
101	美川中学校	美川大橋詰交差点付近の歩道	歩道に穴が開いており転倒の危険性	路面の補修を実施
102	美川中学校	美川今町イ60付近	道路に穴が開いており転倒の危険性	路面の補修を実施
103	美川中学校	美川中学校前	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
104	美川中学校	美川室内プール横	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
105	美川中学校	平加町交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施

令和5年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
106	美川中学校	平加町交差点南のT字路	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
107	鶴来中学校	鶴来支所付近	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
108	鶴来中学校	県道鶴来水島美川線歩道	雑草で歩道が狭くなっていて危険	除草を実施
109	鶴来中学校	県道179号線 鶴来新町地内	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
110	北辰中学校	北辰中学校前	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
111	鳥越中学校	手取キャニオンロード (瀬木野~河合)	枝葉・下草が茂っていて危険	樹木剪定・除草を実施
112	鳥越中学校	手取キャニオンロード (瀬木野~河合)	枝葉・下草が茂っていて危険	樹木剪定・除草を実施
113	鳥越中学校	県道44号線 ファミール鳥越付近	路面が荒れていて、横断歩道も薄くなっていて危険	路面の補修、横断歩道の塗り直しを実施
114	鳥越中学校	国道360号線 釜清水トンネル	枝葉・下草が茂っていて危険	樹木剪定・除草を実施
115	鳥越中学校	国道360号線 釜清水トンネル	歩道に水滴が落ちてきて危険	トンネル壁の修繕を実施
116	鳥越中学校	釜清水町地内 交差点	停止線・横断歩道が薄くなっていて危険	停止線・横断歩道の塗り直しを実施
117	鳥越中学校	国道360号線 釜清水町地内	中央分離帯・路側帯が薄くなっていて危険	中央分離帯・路側帯の塗り直しを実施
118	鳥越中学校	別宮町地内 交差点	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施
119	鳥越中学校	国道360号線 別宮北交差点	交差点が暗くて危険	道路照明灯を設置
120	鳥越中学校	県道178号線 上吉谷町地内	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の塗り直しを実施