

令和3年度通学路安全対策一覧

番号	小名	危険箇所	危険内容	対策
1	松任小	県道矢作松任線中町交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
2	松任小	桜通りココ地建・ローソン・宮西会計	車両停止指導線の褪色による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
3	松任小	県道安吉松任線松任中前信号交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
4	松任小	村井町：市営村井住宅前の交差点	信号のない交差点での歩行者と車との接触	カラー塗装
5	東明小	菜の花三丁目地内	信号のない交差点での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
6	東明小	徳丸町地内東明小付近	歩道がない道路での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
7	東明小	徳丸町地内	歩道がない道路での歩行者の用水路への転落	防護柵の設置
8	東明小	中奥町地内	歩道がない道路での歩行者と車との接触	路面標示
9	東明小	県道矢作松任線長竹信号交差点	変形交差点での歩行者と車との接触	ラインの線形改良
10	東明小	海側幹線柳町信号交差点	歩行者用信号のない交差点での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
11	東明小	青葉台：用水に架かる橋	道路脇の用水路への転落	橋梁柵の更新
12	北陽小	はくさん信用金庫前	スピードの出やすい道路の横断歩道での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
13	北陽小	宮永市町地内オリエントルチエン南	道路脇の用水路への転落	蓋板設置工事中
14	北陽小	宮永市町地内津田駒工業東	丁字路路での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
15	北陽小	新田町クスリのアオキ前道路	歩道がない道路での歩行者と車との接触	歩道整備工事中
16	北陽小	相木町地内	歩行者と車の接触	歩道整備
17	北陽小	あさひ荘苑三丁目角交差点	交差点横断時の歩行者と車の接触	防護柵の設置
18	旭丘小	宮永町：中村用水（3-5号支線）	道路脇の用水路への転落	橋梁柵の更新
19	旭丘小	八田中町：重要物流道路	歩道がない道路での歩行者と車の接触	路面標示
20	旭丘小	宮永町地内中村用水沿	防護柵破損による歩行者の用水路への転落	防護柵の設置
21	蕪城小	新成一丁目：駅北中央通りの交差点	信号のない交差点での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
22	千代野小	大川徳光橋	歩道と交差する用水路への架橋脇からの転落	道路標識の調整
23	松陽小	宮保町地内道路	信号機のない交差点での歩行者と車との接触	信号機の設置
24	松陽小	県道松任美川線笠間町地内	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
25	松陽小	加賀野北陸本線地下道	歩行者の地下道階段での転倒	滑り止めの設置
26	松陽小	加賀野第7公園前	車両停止線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
27	松陽小	百生苑区：山島用水（4-2号支線）	道路脇の用水路への転落	橋梁柵の更新
28	松南小	松南小前道路及び安吉町北側道路	スピードの出やすい道路の横断歩道での歩行者と車との接触	速度規制設定
29	松南小	県道三反田松任線 コメヤ薬局 山島台店付近交差点	スピードの出やすい道路の交差点での歩行者と車との接触	標識の増設
30	松南小	乙丸町地内松南小北	信号のない変形交差点での歩行者と車との接触	ラインの引き直し

番号	小名	危険箇所	危険内容	対策
31	松南小	県道三反田松任線乙丸町地内の交差点	ゆるやかにカーブした道路の横断歩道での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
32	松南小	県道三反田松任線、松本木津線乙丸交差点	交差点ガードパイプの劣化進行に伴う強度不足	更新工事中
33	松南小	吉田酒造店横	歩道がない道路での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
34	松南小	県道三反田松任線藤木町地内	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
35	松南小	県道三反田松任線山島台交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	路面標示の引き直し
36	松南小	県道三反田松任線山島台交差点	除雪堆積時の歩道通行困難による車道での歩行者と車との接触	除雪
37	松南小	松南小前道路墓地周辺	歩道の暗渠蓋鋼板の変形に伴う躓き転倒	蓋板交換
38	松南小	県道三反田松任線、松本木津線乙丸交差点	除雪堆積時の歩道通行困難による車道での歩行者と車との接触	除雪
39	松南小	乙丸町中村用水	歩道と交差する用水路への農道からの転落	除雪
40	松南小	みずほ：歩道付き路線と幹線の交差点	信号のない交差点での歩行者と車との接触	路面標示の引き直し
41	北星中	平木町地内	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
42	北星中	北安田町地内	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
43	北星中	御手洗公民館付近	ガードパイプの部分欠落に伴う強度不足	更新工事中
44	光野中	番匠町地内	狭い歩道での歩行者と車との接触	歩道整備工事中
45	笠間中	ベルセレマ横交差点	交差点横断時の歩行者と車の接触	交差点整備工事中
46	笠間中	笠間中付近	横断歩道標識の傾き	標識の改修
47	笠間中	金城大学周辺	外灯の灯具切れ	電灯交換
48	美川小	美川郵便局前	交通量の多い道路の横断歩道での歩行者と車との接触	交通取締の実施
49	美川小	美川中町地内	歩道がない道路での歩行者と車との接触	歩道整備
50	蝶屋小	手取町地内	住宅街路地交差点での歩行者と車との接触	注意啓発看板の設置
51	蝶屋小	美川跨線橋下	鉄道跨線橋下での歩行者と車との接触	注意啓発看板の設置
52	蝶屋小	長屋町地内	丁字路での歩行者と車との接触	カーブミラーの修繕
53	蝶屋小	長屋町地内	横断歩道のない道路での歩行者と車との接触	注意啓発看板の設置
54	蝶屋小	鹿島神社横	住宅街路地脇の用水路への転落	注意啓発看板の設置
55	蝶屋小	鹿島町地内	丁字路での歩行者と車との接触	注意啓発看板の設置
56	蝶屋小	ボストンガーデン入り口	丁字路での歩行者と車との接触	注意啓発看板の設置
57	蝶屋小	ボストンガーデン内南公園付近	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	注意啓発看板の設置
58	蝶屋小	ボストンガーデン南側	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
59	蝶屋小	ボストンガーデン入り口	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
60	蝶屋小	ボストンガーデン内南公園付近	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
61	蝶屋小	ボストンガーデンガーデンハウス交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し

番号	小名	危険箇所	危険内容	対策
62	蝶屋小	ポストンガーデン内南公園付近	住宅街交差点での歩行者と車との接触	横断旗の補充
63	蝶屋小	喫茶店でどり前道路	横断歩道のない道路での歩行者と車との接触	ラインの引き直し
64	朝日小	服部階段周辺	傾斜地でカーブとなった道路での歩行者と車との接触	標識の設置
65	明光小	井口町地内	ガードパイプ部分破損による歩行者の用水路転落	ガードパイプの修繕
66	明光小	井口町地内ガソリンスタンド付近	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
67	明光小	日向町山田鮮魚店前	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
68	明光小	日向町公民館前	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
69	明光小	日向駐在所前	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
70	明光小	県道松任鶴来線森島団地信号交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
71	明光小	森島団地内	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
72	明光小	新森島台地内	変形丁字路での歩行者と車との接触	防犯カメラの設置
73	明光小	勝木組西側	民地積上資材の倒壊による歩行者への被災	指導取締の実施
74	明光小	日向団地地内	ガードロープ隙間からの歩行者の用水路への転落	ガードパイプへの更新
75	明光小	日御子神社前	歩道がない道路での歩行者と車の接触	グリーンベルトの設置
76	広陽小	行町地内	道路の部分陥没による転倒	道路補修
77	広陽小	富光寺団地信号交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
78	広陽小	国道157号深瀬新町信号交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
79	広陽小	行町地内	道路の部分陥没による転倒	道路補修
80	広陽小	県道野々市鶴来線道法寺北交差点	信号交差点の横断歩道上での歩行者と車との接触	信号機の点灯時間調整
81	広陽小	部入道町地内	歩道と交差する用水路へのガードレール隙間からの転落	防護柵増設
82	広陽小	荒屋～知気寺	歩道がない道路での歩行者と車の接触	道路整備工事中
83	鶴来中	県道松任鶴来線西鶴交差点	外灯がない道路での歩行者と自転車の接触	外灯の設置
84	鶴来中	白山ニュータウン地内	丁字路での歩行者と車との接触	カーブミラーの設置
85	北辰中	国道157号七原交差点	信号交差点の横断歩道上での歩行者と車との接触	信号機の点灯時間調整
86	鳥越小	主要地方道小松鳥越鶴来線下野バス停付近	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
87	鳥越小	主要地方道小松鳥越鶴来線瀬木野町バス停付近	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
88	鳥越小	上野町地内	車両一時停止線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
89	鳥越小	国道360号別宮町北信号交差点	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
90	鳥越小	主要地方道小松鳥越鶴来線上河合バス停前	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との接触	ラインの引き直し
91	鳥越小	主要地方道小松鳥越鶴来線瀬音バス停付近	カーブした道路横断時の歩行者と車との接触	ラインの引き直し
92	白嶺小中	中宮地内	建物倒壊による歩行者への被災	代執行により取壊し

番号	小名	危険箇所	危険内容	対策
93	白峰小	国道157号白峰交差点 ほか	横断歩道線の摩耗による歩行者と車との 接触	ラインの引き直し