

## 令和4年度 通学路安全対策一覧

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
1	松任小学校	石同東町通り	歩道が狭く、車との接触の可能性あり。	歩道の拡張（事業着手）
2	松任小学校	馬場・博労間 (金剣通り内交差点)	交通量が多く、道路の横断が困難。	交通取り締まりの実施
3	松任小学校	徳行バス停付近用水路沿い	ガードレールの隙間から用水路への転落の可能性あり。	用水路のガードレールの交換
4	松任小学校	馬場一丁目地内 (市道A15号線)	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーの設置
5	松任小学校	博労地内 (市道西川通り線)	柵間に隙間があり危険。	地覆にポストコーンを設置
6	東明小学校	長竹町地内 (信号のない横断歩道)	横断歩道、ダイヤモンドが消えかかっており危険。	横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し
7	東明小学校	徳丸町用水路 (東明小付近)	ガードレールの隙間から用水路への転落の可能性あり。	ガードレール補助パイプの設置
8	東明小学校	長竹交差点	通行する車が速度を落とさず通過するため危険。	ラバーポールの設置
9	東明小学校	橋爪町地内 (市道橋爪団地1号線)	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーの設置
10	東明小学校	番匠町地内L1号線	歩行帯が狭く、車との接触の可能性あり。	歩道の整備
11	北陽小学校	横江荘史跡公園	不審な人物が時折現れることから、危険を感じる。	見回りの強化
12	北陽小学校	旧Aコープ前から相木交差点 までの通学路	歩行帯が狭く、車との接触の可能性あり。	歩道の設置（工事中）

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
13	北陽小学校	相木町内交差点	交通量が多く、見通しが悪いため危険。	歩道の設置（工事中）、徐行表示と注意喚起シールの設置
14	北陽小学校	新田町地内	抜け道となっており、通行車両が多く危険。	片側に外側線を設置
15	北陽小学校	八ツ矢町地内（旧国道（八ツ矢東三番町）線）	歩道が狭く、車との接触の可能性あり。	歩道の拡張
16	旭丘小学校	ばんば近くの地下道	雨漏りがあり、路面が滑るため危険。	地下道の雨漏り修繕
17	旭丘小学校	福増町地内 横江?宮永路線	交通量、速度超過の車が多く危険な上、通行時間帯制限を遵守しない車が多い。	交通取り締まりの実施
18	旭丘小学校	宮永町外地内 市道相木一塚線外1路線	高速道路ボックス内の幅員が狭く、歩行者が車や自転車との接触の可能性があり危険。	警戒標識の交換
19	旭丘小学校	宮永町外地内 市道宮永市東相川線	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーの設置
20	蕪城小学校	市道G5号線（平木町87番地先）	ガードパイプが破損しており危険。	ガードパイプの修繕
21	蕪城小学校	新成四丁目地内 市道成遊歩道1号線	柵等がなく用水に落ちる可能性あり。	用水の存在を強調するための車線分離の設置
22	千代野小学校	てんとうむし公園前 横断歩道	横断歩道まで照明が届いておらず、危険。	灯具の更新
23	千代野小学校	松任海浜公園 パークゴルフ場出口	公園への出入り車両が多く、危険。	指導線の設置
24	千代野小学校	野本交差点付近	ラインが消えかかっている。	駐停車禁止ラインの引き直し
25	石川小学校	上安田町地内市道B20号線	夜間、暗いため危険。	防犯灯の設置

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
26	石川小学校	出合島町地内 市道B 8号線	用水路に転落の可能性があり危険。	ガードレールの設置
27	松南小学校	県道三反田松任線 乙丸交差点付近	横断歩道、ダイヤモンド等が消えかかっており危険。	速度規制表示・路側帯・横断歩道・ダイヤモンドの引き直し
28	松南小学校	県道松本木津線、 三反田松任線	用水路に転落の可能性があり危険。	ガードレールの更新
29	松南小学校	安吉町地内	歩行帯が狭く、車や自転車との接触の可能性あり。	路側帯白線引き直し
30	松南小学校	安吉町地内	交通量が多く、またスピードを出す車が多く危険。	横断歩道の引き直し（2方向）
31	松南小学校	安吉町地内	一旦停止する車両が少なく危険。	一時停止規制の実施
32	松南小学校	安吉町地内	グリーンベルトが消えかかっており危険。	グリーンベルトの引き直し
33	松南小学校	県道188号線 コメヤ薬局 山島店付近交差点	見通しが悪く、道路の横断が困難。	横断歩道の引き直し
34	松南小学校	みずほ～坊丸町間	グリーンベルトが消えかかっており危険。	グリーンベルトの引き直し
35	松南小学校	乙丸交差点	横断歩道等路面標示が消えかかっており危険。	路側帯、交差点内ゼブラの引き直し
36	松南小学校	安吉町地内	スピードを出す車が多く、横断歩道の使用が困難。	横断歩道のカラー舗装
37	松南小学校	県道174号線 平松町セブンイレブン～国勝運輸前	歩道上の蓋板が老朽化しており危険。	鉄板蓋からグレーチングへの交換
38	松南小学校	みずほから乙丸南交差点 区間	冬期間において、歩道の確保がなされておらず危険。	歩道除雪の実施

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
39	松南小学校	県道174号線 平松町付近	雨天時、道路に水たまりができ通学に影響あり。	車道の修繕
40	松南小学校	県道188号線 藤木町から 藤波町間	冬期間において、歩道の確保がなされておらず危険。	歩道除雪の実施
41	松南小学校	市道五器山線 中村用水 橋脚部付近（坊丸町）	歩行帯が狭く、車との接触の可能性あり。	外側線の引き直し、クッションドラムの設置
42	美川小学校	美川和波町地内 市道	転落防止柵が老朽化しており危険。	転落防止柵兼用車両用防護柵の更新
43	蝶屋小学校	美川跨線橋下	宅地造成により交通量が多くなったため危険。	「ゆっくり」表示の設置
44	蝶屋小学校	蝶屋小学校前交差点	横断歩道が消えかかっており危険。	横断歩道の塗り直し
45	蝶屋小学校	鹿島町地内 市道	スピードを出す車が多く、危険。	「ゆっくり」表示の設置
46	明光小学校	北森島内交差点	停止線が消えかかっており、危険。	白線（停止線）の引き直し
47	明光小学校	若宮八幡宮近く十字路の 歩道（日向町）	側溝の蓋板に隙間があり、危険。	側溝の隙間をふさぐ修繕
48	明光小学校	舘畑公民館前 T字路	カーブミラー角度のずれにより、車両等が確認できず危険。	カーブミラー角度調整
49	明光小学校	大竹町地内	ガードレールの際間から用水路への転落の可能性あり。	ガードパイプの改修
50	明光小学校	明島町山地内	用水路への転落の可能性あり。	転落防止柵の設置
51	広陽小学校	知気寺町地内	歩道に段差があり危険。	付近歩道のアスファルト舗装修繕

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
52	広陽小学校	柴木町（B班）集団登校 集合場所	側溝のグレーチングが破損しており危険。	グレーチングの修繕
53	広陽小学校	富光寺団地交差点から 部入道交差点の間	スピードを出す車が多く、危険。	速度表示看板の増設
54	広陽小学校	行町1号公園から 横断歩道間	横断歩道前の滞留場所がなく危険。	境界線ブロック・ポールの設置
55	鳥越小学校	釜清水弘法池付近	横断歩道等が消えかかっており危険。	横断歩道・路側帯の引き直し
56	鳥越小学校	旧鳥越支所出入口（北側）	停止線が消えかかっており、危険。	停止線・止まれの引き直し
57	鳥越小学校	鳥越市民サービスセンター正 面の出入口	停止線が消えかかっており、危険。	停止線・止まれの引き直し
58	白峰小学校	白峰地内通学路地下道	地下道内が暗く狭いため危険。	防犯カメラの設置
59	河内小学校	国道157号 河内町ふじが丘～ 福岡間	スピードを出す車が多く、危険。	ガードレールの設置
60	白嶺小中学校	瀬戸ふれあいセンター前	横断歩道等が消えかかっており危険。	横断歩道の引き直し
61	松任中学校	内方新保、長島町の 白山神社付近の横断歩道	横断歩道等が消えかかっており危険。	横断歩道の引き直し
62	北星中学校	学校敷地周辺	停止線等路面標示が消えかかっており危険。	一時停止線等の引き直し、ミラーの交換
63	北星中学校	北星中学校前交差点～ 千代野東六丁目間	冬期において暗くて危険。	街灯の設置
64	北星中学校	相川町地内 市道下成相川新線	防護柵が老朽化しており危険。	河川設置の防護柵の老朽化による更新

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
65	笠間中学校	県道鶴来美川インター線 三差路（水澄町）	スピードを出す車が多く、横断歩道の使用が困難。	横断歩道通行時の安全確保（事業実施中）
66	笠間中学校	県道松本木津線 （笠間町地内）	歩行帯が狭く、車との接触の可能性あり。	歩道の新設及び歩行帯の拡張（事業実施中）
67	笠間中学校	上安田町地内市道B20号線	夜間、暗いため危険。	防犯灯の設置
68	美川中学校	美川大橋詰歩道	歩道のアスファルトが劣化しており、危険。	歩道部分アスファルト修繕
69	美川中学校	手取川鉄橋下（湊町）	車両進入禁止の反射材が破損しており、危険。	車両進入禁止ポールの修繕
70	鶴来中学校	県道鶴来水島美川線歩道	横断歩道が消えかかっており危険。	横断歩道の引き直し・歩道の除草
71	鶴来中学校	県道179号線 （鶴来新町～白山町）	歩行帯が狭く、車との接触の可能性あり。	グリーンベルトの設置
72	鶴来中学校	鶴来本町外地内	交差点の見通しが悪く危険。	カーブミラーの設置
73	北辰中学校	富光寺団地交差点～部入道交 差点の間	スピードを出す車が多く、危険。	横断歩道手前に速度表示看板の設置
74	北辰中学校	深瀬新町地内	横断歩道が消えかかっており危険。	横断歩道の引き直し
75	鳥越中学校	手取キャニオンロード （瀬木野～河合）	自転車通学路に枝葉が伸びており、危険。	自転車通学路の整備 （枝葉の刈り取り・枯葉等の処分）
76	鳥越中学校	河合下野園地から50m 上野寄り	歩道のアスファルトがはがれており、危険。	アスファルト修繕
77	鳥越中学校	県道小松鳥越鶴来線 下野大橋歩道	歩道に段差があり危険。	歩道の修繕（段差解消）

No.	学校名	危険箇所	危険内容	対策事項
78	鳥越中学校	手取キャニオンロード (広瀬～ファミール鳥越)	夜間、街灯がなく暗いため危険。	街灯の設置
79	鳥越中学校	国道360号下出合町地内	歩道に上がる際、段差があり危険。	車道、歩道境界線の修繕
80	鳥越中学校	県道木滑釜清水線 (三ツ屋野町地内)	スピードを出す車が多く、かつ歩行帯が狭く危険。	歩道や路肩の整備による道路の拡張 (事業実施中)