

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
1	松任小学校	馬場・倉光の道路、金剣通り	抜け道として交通量が多く危険	徐行表示の設置
2	旭丘小学校	旭丘小から工業団地に向かう高速道路アンダー	幅員が狭く、危険	ラバーコーンを高くし、「学童注意」の文字を設置
3	旭丘小学校	八田町大松神社付近	幅員が狭く、危険	徐行表示を設置
4	旭丘小学校	宮永町326-1付近	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
5	旭丘小学校	宮永町地内	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
6	旭丘小学校	ハニータウン宮永付近	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
7	蕪城小学校	悠愛保育園前市道	路側帯が薄くなっている危険	路側帯の塗り直しを実施
8	蕪城小学校	蕪城小学校口交差点付近	車止めボラードが可動式のため危険	車止めボラードを更新し、防護柵も設置
9	千代野小学校	県道徳光・北安田線 徳光町地内	カーブが続く道路で幅員も狭く危険	側溝の暗渠化を実施
10	千代野小学校	相川町296、223番地先	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
11	松陽小学校	宮保新町地内	歩道に穴が開いていて危険	歩道の修繕を実施

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
12	石川小学校	福新町南交差点	ゼブラゾーンが薄くなっているため危険	ゼブラゾーンの塗り直しを実施
13	石川小学校	福永町地内	ガードレールが錆びてもろくなっているため危険	ガードレールの交換を実施
14	石川小学校	福留町131付近	グリーンベルトと徐行表示が薄くなっており危険	グリーンベルトと徐行表示の塗り直しを実施
15	石川小学校	石川小北交差点～福留南	車道が凹んでおり雨水がたまる	道路の修繕を実施
16	石川小学校	福留町131付近	暗渠鉄板に隙間があり危険	暗渠鉄板の交換を実施
17	石川小学校	福留町26横	用水に転落しそうになり危険	転落防止柵を設置
18	石川小学校	福留町131付近	グリーンベルトが薄くなっており危険	グリーンベルトの塗り直しを実施
19	松南小学校	御影堂町・上島田町市道	抜け道として交通量が多く危険	徐行表示を設置
20	松南小学校	県道188号線 三反田・松任線 乙丸交差点付近	減速を示す路面標識が薄くなっているため危険	路面標示の塗り直しを実施
21	松南小学校	県道188号線 三反田・松任線 漆島町地内	抜け道として使用され速度超過の車が多く危険	今後の取締の参考とさせていただきます。
22	松任中学校	幸明町のT字路	横断歩道が薄くなっているため危険	横断歩道の塗り直しを実施

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
23	笠間中学校	水澄町地内	用水に転落しそうになり危険	転落防止柵を設置
24	笠間中学校	県道松本神津線	幅員が狭く、危険	道路改良工事を実施中
25	美川中学校	美川中町地内 IR いしかわ鉄道沿い	跨線橋が撤去された線路沿いが危険	防護柵を設置
26	朝日小学校	鶴来八幡交差点に 上る通学路	三叉路で死角もあり危険	通学路標識を設置。一時停止線はR7年春 に塗り直し
27	朝日小学校	朝日小グラウンド 横～八幡地区通学 路	速度超過の自動車が多く危険	グリーンベルトを設置
28	明光小学校	西森島台ニュータ ウン地内	用水に転落しそうになり危険	転落防止柵を設置
29	明光小学校	日向町和88-5付近 交差点	水路の流れが速く、転落した時に危険	転落防止柵を設置
30	明光小学校	小柳町地内交差点	一時停止線が薄くなり危険	一時停止線の塗り直しを実施
31	明光小学校	小柳町ホ27先	徐行標識が薄くなり危険	徐行標識の塗り直しを実施
32	明光小学校	小柳町ホ104-1先	徐行標識が薄くなり危険	徐行標識の塗り直しを実施
33	明光小学校	道法寺町ツ33-3先	徐行標識が薄くなり危険	徐行標識の塗り直しを実施

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
34	明光小学校	蔵山公民館付近	一時停止線が薄くなっている危険	一時停止線の塗り直しを実施
35	明光小学校	日御子町イ34-1付近	一時停止線が薄くなっている危険	一時停止線の塗り直しを実施
36	明光小学校	県道105号線 明島町アンダー付近	車止めが破損している危険	車止めの修繕を実施
37	広陽小学校	県道58号線 広陽小近く	交通量が多いため、児童が横断できず遠回りしている	押しボタン信号機を設置
38	広陽小学校	広陽小西側の市道	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
39	広陽小学校	広陽小あいわこども園側	横断歩道が薄くなっている危険	横断歩道の塗り直しを実施
40	鶴来中学校	鶴来知守町 鶴来・水島・美川線	歩道に雑草が茂っており危険	歩道除草を実施
41	鶴来中学校	月橋町墓地南西の交差点付近	路面に穴が開いている危険	路面の修繕を実施
42	北辰中学校	日向町地内	横断歩道とダイヤモンドマークが薄くなっている危険	横断歩道とダイヤモンドマークの塗り直しを実施
43	河内小学校	国道157号 河内町ふじが丘～福岡間	国道沿いで自動車の速度が速く交通量も多いため危険	防護柵を設置
44	鳥越中学校	手取キャニオンロード（瀬木野～河合）	自転車道に雑草が茂っており危険	除草を実施

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
45	鳥越中学校	県道木滑釜清水線 (三ツ屋野地内)	幅員が狭く、危険	道路改良工事を実施中