

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
1	松任小学校	県道松任安吉線 松任中学校前交差点付近	グラウンドと歩道の間に高低差があり危険	転落防止柵の設置
2	東明小学校	徳丸町地内	グリーンベルトが薄くなっており危険	グリーンベルト塗り直し
3	東明小学校	長竹町地内 県道矢作松任線及び市道	田んぼへ転落する恐れがあり危険	転落防止柵設置
4	旭丘小学校	八田町377番地付近	信号がなく、視界も悪い道に路上駐車が多くされており危険	路駐注意喚起
5	旭丘小学校	旭丘小前交差点-北陸自動車道間	雑草が伸び、見通しが悪くなっており危険	草木除草
6	旭丘小学校	宮永町2362番地付近	ガードパイプが老朽化により破損しており危険	ガードパイプ修繕
7	蕪城小学校	北安田中央交差点	横断歩道が薄くなっており危険	横断歩道引き直し
8	千代野小学校	相川町296番地付近	横断歩道が薄くなっており危険	横断歩道引き直し
9	松陽小学校	宮保町地内	見通しが悪く危険	カーブミラー設置
10	松陽小学校	笠間町地内笠間神社付近	ポールが折れかかっており危険	破損ポール撤去又は交換
11	石川小学校	上安田町北都組資材置き場付近 T字路	停止線が薄くなっており危険	停止線引き直し
12	石川小学校	番田町地内	路面標示が薄くなっており危険	徐行標示及び白線引き直し
13	石川小学校	福留南一丁目横断歩道	人身事故が発生しており危険	横断歩道のカラー化
14	松南小学校	県道174号線 平松町地内	一時停止をしない車が多く危険	「止まれ」路面標識設置
15	松南小学校	県道188号線 矢頃島町地内	一時停止をしない車が多く危険	「止まれ」路面塗装
16	松南小学校	県道188号線 乙丸交差点付近	路面標示が薄くなっており危険	減速を示す路面標示（三角）の更新
17	松南小学校	安吉町地内 山島こども園-寄新保町間	路側帯白線が薄くなっており危険	路側帯白線引き直し

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
18	松南小学校	県道174号線 平松町地内	車道が陥没しており危険	車道修繕
19	松任中学校	県道190号線 中町地内みつき庵付近	木で見通しが悪く危険	草木剪定
20	北星中学校	濱相川地内 金沢美川小松線アンダーパス	ガラス片が落ちており危険	トンネル内の定期清掃
21	蝶屋小学校	鹿島平付近 福吉軒前通学路	グリーンベルトが薄くなっており危険	グリーンベルト塗り直し
22	蝶屋小学校	鹿島平付近 福吉軒前交差点	駐停車禁止の道路標示が薄くなっており危険	駐停車禁止の道路標示の塗り直し
23	蝶屋小学校	長屋町美取交差点 ほんだの湯前	道路の水捌けが悪く、水跳ねの恐れがあり危険	排水溝の清掃
24	朝日小学校	鶴来大国町地内	融雪装置の水勢が強く、濡れる恐れがあり危険	融雪装置整備
25	朝日小学校	鶴来古町地内 旧つじ酒屋店付近	側溝の割れ目やグレーチングのゆがみで転倒する恐れがあり危険	道路側溝・グレーチング修繕
26	明光小学校	シルバー人材センター 鶴来支所の用水付近	用水に転落する恐れがあり危険	注意喚起看板設置
27	明光小学校	森島町交差点	信号の切り替わる間隔が短く危険	信号機青信号点灯時間変更
28	広陽小学校	柴木新町8号線付近	速度超過の車が多く危険	カーブミラー・「とまれ」標識・停止線設置
29	広陽小学校	行町地内用水路付近	用水に転落する恐れがあり危険	用水路注意喚起看板設置
30	広陽小学校	安養寺町地内	速度超過の車が多く危険	減速を促す路面標示引き直し
31	広陽小学校	中ノ郷町-行町間	路面に穴が開いている箇所があり踏く可能性があり危険	路面補修
32	鶴来中学校	鶴来知守町地内県道103歩道	雑草が伸び、見通しが悪くなっており危険	歩道の除草
33	白峰小学校	白峰地内	横断歩道等が薄くなっており危険	横断歩道・ダイヤモンド引き直し
34	鳥越中学校	手取キャニオンロード (瀬木野-河合間)	枝葉の散乱により転倒の恐れがあり危険	草木除草・枯葉清掃・さる対策

## 令和7年度 通学路安全対策箇所一覧

No.	学校	危険箇所	危険内容	対策事項
35	鳥越中学校	手取キャニオンロード (下吉谷-河原山)	街灯がなく危険	街灯設置
36	鳥越中学校	釜清水トンネル	泥や枯葉により滑りやすく転倒の恐れがあり危険	トンネル内及び周辺歩道清掃
37	鳥越中学校	河合町江津区内	標識が見にくく、トンネルにも汚泥が堆積しており危険	道路標識・排水改善・汚泥除去