





3階屋内遊具施設の複合遊具の組立が進んでいます。
お椀状のネット遊具の骨組みの最上段を天井に取り付けました。



1階鉄道に関する展示施設の内装工事を進めています。
空調・換気設備が天井から吊られています。



屋上の防水工事が終わり、
防水層保護と屋上利用のために
コンクリートを打つ準備を進めています。



足場があるため建物外観には、
変化があまり感じられません。

