




5階屋上の工事が進んでいます。  
 転落防止策が設置されました。



1階鉄道展示の内装工事を  
 進めています。  
 間仕切りの下地を組んでいます。



3階屋内遊具の設置工事を進めています。  
 お椀型のネットが天井から吊り下げ  
 られました。



3階より上の外部足場が解体されました。  
 新幹線をイメージした外観と施設名称が  
 現れました。

