




5階の展望室は、天井壁床が仕上がり、
設備工事が進んでいます。




1階鉄道展示の内装工事を
進めています。
凹凸を設けた特徴的な壁面が
現れてきました。



4階展望室と白山総合車両所内に設ける
見学デッキを結ぶ橋の工事が進んでいます。
新幹線がすぐ横を疾走していく姿を見られる
絶好のビューポイントの一つです。



外部足場が解体されました。
外構工事を進めています。



凡例

撮影方向

