


5階屋上の工事が進んでいます。  
サッシとガラスが入りました。



1階観光情報・物販施設の内装工事を  
進めています。  
サッシ、ガラスの取付、天井ボード  
が張り終わりました。



5階屋上展望室の内装工事を進めています。  
空調、換気設備の吊りこみ作業  
が始まりました。



屋上部分の足場は無くなりましたが、  
建物外観には変化があまり感じられません。

