


# 手取川河口部の堆積土砂の除去について(お知らせ)



国土交通省 北陸地方整備局

金沢河川事務所

- 手取川の河口部では冬季風浪等の影響に伴い、導流堤内で土砂堆積が発生しやすい傾向にあり、これにより、美川漁港の船舶の航路障害が度々発生しています。また、美川水門（河川管理施設）の開閉操作にも影響を及ぼす可能性もあることから、白山市（漁港管理者）と国土交通省（河川管理者）で連携し、浚渫を実施しています。
- 令和8年の春先も大量の土砂堆積を確認したため、3月2日から国土交通省が浚渫を開始しており、3月16日からは白山市が浚渫を実施する予定です。



堆積土砂撤去作業状況(市) 令和7年9月撮影



堆積土砂撤去作業状況(国) 令和8年3月撮影



河口部土砂堆積状況 令和8年2月撮影